

Note.

1. 485는 TRx+와 TRx-, GND 이렇게 3개의 Pin으로 구성되어 있습니다.
2. 컴퓨터쪽의 커넥터와 컨트롤러쪽 7pin 커넥터 연결시에는 반드시 UTP와 같이 꼬여있는 선을 사용해야 합니다.
3. TRx+와 TRx-가 반드시 꼬여있어야 합니다.

• RS-485 결선 방법 •

